


ASKOLA / ASKOLAN KOULU, ALAKOULU

| | | |
|---|--|---|
| Osoite: Linnankoskentie 49 | 07510 Askola | Vuosiluokat 1.–6. |
| Tieosoite: 1611/1/250, https://goo.gl/maps/mscLjGfcQfjoCFK19 | Oppilasmäärä: 170 | Esioppilaiden määrä: 0 |
| Kuljetusoppilaita (kouluauto): 34 | Kuljetusoppilaita (joukkoliikenne): 11 | Koulukuljetusraja luokka-asteittain: 0.–2. lk. 3 km; muut 5 km |



Kulikutapajakauma*



*Perustuu koulun antamaan arvioon


| Nykytilanne | + / o / - | Nykytilan/ongelman kuvaus, huomiot |
|--|-----------|--|
| Nopeusrajoitukset | o | Nopeusrajoitus Tiilääntiellä (mt 1611) 50 km/h. Hiidenkirjuntien- tiellä (mt 1635) 50 km/h. |
| Liikennemerkkit | + | Lapsia-merkit ok. Tiilääntiellä heräteraidat ja nopeusrajoitusmaa- laukset. Hiidenkirjuntien- tiellä (mt 1635) ei lapsia-merkkejä. |
| Valaistus | + | Valaistus ok. |
| Näkemät lähimmässä maantieliitymässä | + | OK. |
| Kävely- ja pyöräilyväylät ja -yhteydet | o | Jkp-tie on Tiilääntiellä ja Monninkyläntiellä (mt 1635 etelään), puuttuu Hiidenkirjuntien- tieltä (mt 1635 pohj.) ja Vahijärventieltä (mt 11791). Puuttuu Linnankoskentieltä. |
| Kävelyn ja pyöräilyn ylityskohdat | o | Tiilääntien yli koulun kohdalla keskisaarekkeellinen suojatie ja mt 1635 liittymässä keskisaarekkeellinen suojatie. Linnankoskentien liitymässä ei suojatietä Linnankoskentien yli. |
| Saattoliikenteen järjestelyt | + | Ohjattu paikka koulun edessä Linnankoskentiellä. Pysähtyminen kielletty tien toisella puolen koulun kohdalla. |
| Bussipysäkit ja yhteydet niihin | o | Katokselliset pysäkit koulun kohdalla Tiilääntiellä, joille johtaa pääosin jkp-tie ja suojatie (Linnankoskentien yli ei suojatietä, idän puolen pysäkillä tulee kävellä jonkin matkaa pientareella). |
| Tapahtuneet onnettomuudet | - | Mt 1635 2022 kaksi risteämisonnettomuutta, 2019 yksittäison- nettomuus, mopeditonnettomuudet 2020 Linnankoskentiellä ja 2013 Tiilääntiellä. |
| Lisätiedot: | | |

Harmaalla on esitetty katuverkkoa koskevat huomiot.



ASKOLA / ASKOLAN KOULU, ALAKOULU

| | | |
|---|--|---|
| Osoite: Linnankoskentie 49 | 07510 Askola | Vuosiluokat 1.–6. |
| Tieosoite: 1611/1/250, https://goo.gl/maps/mscLjGfcQfjoCFK19 | Oppilasmäärä: 170 | Esioppilaiden määrä: 0 |
| Kuljetusoppilaita (kouluauto): 34 | Kuljetusoppilaita (joukkoliikenne): 11 | Koulukuljetusraja luokka-asteittain: 0.–2. lk. 3 km; muut 5 km |



Nykytila ja toimenpidetarpeet

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| Koulu | ★ Kyselyvastaukset | Nopeusrajoitus (km/h) | Toimenpidetarpeet |
| Maantie | + Oppilaiden käyttämät yleisimmät ylityspaikat | 40 | ● Liikenteenohjaus |
| Jalankulku- ja pyöräilyväylät | Onnettomuudet (2013-2022) | 50 | ● Rakentaminen |
| Valaistus | ▲ Kuolemaan johtanut | 60 | ● Muu |
| Suojatiet | ▲ Loukkaantumiseen johtanut | 80 | - - - Liikenteenohjaus |
| Alikulut | 901 Liikennemäärä (ajon./vrk) | | - - - Rakentaminen |
| Pysäkit | | | - - - Muu |

| Nro | Lähde | Toimenpidetarve | Tieosoite | Kustannusarvio | Muut huomiot |
|--|--------|--|-----------------|----------------|---|
| Liikenteenohjauksen toimenpidetarpeet | | | | | |
| 1 | Maasto | Nopeusrajoituksen alentaminen 50 km/h → 40 km/h koulun kohdalla. | 1611/1/90–1/380 | 1600 € | |
| 2 | Kysely | Lapsia-merkkien lisääminen Monninkyläntielle ja Hiidenkimujentielle liittymän molemmin puolin. | 1635/2/0 | 800 € | Vaarallinen tienylitys (liittymä uusittu pari vuotta sitten). |



ASKOLA / ASKOLAN KOULU, ALAKOULU

| | | |
|---|--|---|
| Osoite: Linnankoskentie 49 | 07510 Askola | Vuosiluokat 1.–6. |
| Tieosoite: 1611/1/250, https://goo.gl/maps/mscLiGfcQfjoCFK19 | Oppilasmäärä: 170 | Esioppilaiden määrä: 0 |
| Kuljetusoppilaita (kouluauto): 34 | Kuljetusoppilaita (joukkoliikenne): 11 | Koulukuljetusraja luokka-asteittain: 0.–2. lk. 3 km; muut 5 km |

Rakentamisen toimenpidetarpeet

| | | | | | |
|---|----------------------------------|--|------------------------|-------------|---|
| 3 | Pikkulitu tarvekori kysely | Liittymän uudelleenjäsentely ja jkp- yhteyksien parantaminen: yhteys suojatielle jkp-tieltä ja keskisaarek- keellinen suojatie Linnankoskentien yli. | 1611/1/250 | 22 000 € | Pysäkillä kulku pientareelta ja suojatie päättyy ojaan. Kyse- lyn mukaan vaarallinen ja erit- tään vilkas liittymä erityisesti saattoliikenteen aikaan. |
| 4 | Kysely | Koko liittymän parantaminen, erityi- sesti suojatiejärjestelyt | 1611/1/1122 | 22 500 € | Kyselyn mukaan vaarallinen liittymä ja ylitys vilkkauten ja laajuuden takia. Pensaita ja pusikkoa aiheuttaa näkemä- ongelmia. |
| 5 | Joli infra- kori | Pyöräpysäköinti (+ tarvittaessa esim. päällystäminen) | 1635/1/3629 | | |
| 6 | Jkpp tarpeet, kysely | Mt 1611, jkp-tie välillä Askolantie – Huhtaniityntie. Tarve pyörätielle. | 1611/1/1122– 1/2950 | 1 280 000 € | |
| 7 | Jkpp tarpeet | Mt 1635 Askola - Onkimaa jkp-tie | 1635/2/0–3/0 | 2 320 000 € | |

Muut toimenpidetarpeet

| | | | | | |
|---|-------------------|--|------------|-------|--|
| 8 | Kysely, maasto | Koulun liittymän lännen puoleisten pensaiden raivaus. | 1611/1/237 | 500 € | Pensaat ja pusikot kasvavat näköesteeksi. |
|---|-------------------|--|------------|-------|--|

Muut huomiot tiedoksi kunnalle

| | | | | | |
|----|--------|--|--|--|--|
| 9 | Kysely | Ongelmia pysäkkijärjestelyissä. Bussipysäkki ei ole virallisissa tiedoissa, vain sovittu liikennöitsijöiden kanssa. Saattaa olla koulusta johtuvaa ylimääräistä liikennettä (huoltajat, mopoilijat) pysäkin kohdalla. Kuljettajat eivät aina huomaa oppilaita pysäkillä. | | | |
| 10 | Kysely | Näkemäongelmia. Laaja risteys, Nalkkilantieltä tullaan mutkan takaa risteykseen. | | | |